

時間外投げ込み

令和4年8月23日
青森県災害対策本部
※下線部が前回からの変更・追加

令和4年8月9日の大雨に係る被害等の状況について（第15報） （8月23日13:00時点）

1 災害の概要

○降り始めからの総雨量（8月8日13時00分～13日14時00分）

- ・弘前市岳 444.5ミリ
- ・深浦 433.5ミリ
- ・今別 361.0ミリ
- ・五所川原市市浦 361.0ミリ
- ・鱒ヶ沢 345.0ミリ

※アメダスによる速報値

2 被害の状況

○人的被害

被害情報なし

○建物被害（調査中）

| | | |
|-----|-------|--|
| 住家 | 青森市 | 床下浸水7棟 |
| | 弘前市 | 床上浸水2棟、床下浸水7棟 |
| | 五所川原市 | 床上浸水15棟、床下浸水40棟 |
| | むつ市 | 床下浸水8棟 |
| | つがる市 | 床上浸水1棟 |
| | 平川市 | 一部破損1棟、床上浸水5棟、床下浸水3棟 |
| | 今別町 | 一部破損1棟、床下浸水4棟 |
| | 蓬田村 | 床下浸水2棟 |
| | 外ヶ浜町 | 半壊2棟、一部破損2棟 (外ヶ浜町平館元宇田地区で土砂災害による建物被害あり、調査中) |
| | 鱒ヶ沢町 | 床上・床下浸水約445棟（住家・非住家の別は調査中） |
| | 深浦町 | 全壊1棟 床上浸水12棟、床下浸水10棟以上（住家・非住家の別は調査中） |
| | 板柳町 | 床上浸水1棟、床下浸水1棟 |
| | 鶴田町 | 床上浸水6棟 床下浸水36棟（住家・非住家の別は調査中） |
| | 中泊町 | 床上浸水59棟、床下浸水42棟 |
| | 大間町 | 床下浸水2棟 |
| 非住家 | 黒石市 | 全壊2棟 |
| | 深浦町 | 全壊2棟 |
| | むつ市 | 全壊1棟 |

○避難指示等発令及び避難所の状況

別紙1「避難指示等発令・避難所の状況」参照

○孤立集落の状況

孤立状態の集落なし

○ライフライン状況

電 気：延べ停電戸数 約19,800戸

(青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平川市、外ヶ浜町、鯨ヶ沢町、深浦町、大鰐町、中泊町、野辺地町、東北町、六ヶ所村、田子町、階上町)

現在停電戸数 なし

水 道：外ヶ浜町

・断水 514世帯(8月20日4時～21時)

※倒木により導水管が破損。復旧作業が完了し、断水は解消。

：深浦町 3件

・導水管又は取水口の不具合

給水車・可搬式給水タンクにより他地区の水道水を輸送して補給対応 1件
→8月23日に復旧。

小童子川から電動ポンプで水をくみ上げて補給対応 2件
→8月23日に復旧。

○道路・河川等の状況

別紙2「8月9日の大雨への対応について(県土整備部)」参照

○交通状況(運休または欠航ありのみ記載)

【鉄 道】

・在来線

奥羽本線 一部運休(特急「つがる」は秋田駅～弘前駅間で引き続き運休)

津軽線 一部運休(蟹田駅～三厩駅間で運転見合わせ、復旧の見込みは立っていない。運転を見合わせている区間について、8月22日(月)より当面の間、代行バスの運転及びデマンド型乗合タクシー「わんタク」への振替輸送を実施。)

五能線 一部運休(鯨ヶ沢駅～弘前駅間で一部運休、岩館駅～鯨ヶ沢駅間の運転再開には時間を要する見通し。快速「リゾートしらかみ」は、1号・2号は秋田駅(秋田県)～鯨ヶ沢駅間では引き続き運休、3～6号は全区間で運休。

東能代駅～五所川原駅間ではバスによる代行輸送あり。)

【航 路】

シィライン(株)(青森・佐井) 全便欠航(波風が高いため)

【バ ス】

・路線バス

- | | |
|---------|---|
| 弘南バス(株) | 運休 (十二湖線) 区間運休 (暗門白神号) 一部迂回 (温川線、大川原線、板留線、虹の湖線、小泊線) |
| ・高速バス | |
| 弘南バス(株) | 一部運休 |

○環境生活部関係

- ・市町村等の廃棄物処理施設

中泊町：

中里一般廃棄物最終処分場、中里一般廃棄物最終処分場 (旧)

8月10日の道路崩落に起因した電柱倒壊による電力不通のため、浸出水処理施設が稼働停止中。

※場内に滞水があるが、埋立地内にとどまっており周辺環境への影響はない。電力の早期復旧に向けて東北電力と調整中 (最短で8月26日復旧見込み)。

中泊町一般廃棄物最終処分場

8月10日の道路崩落に起因した電柱倒壊による電力不通のため、浸出水処理施設が稼働停止、8月17日に浸出水処理施設からの処理水の放流管の破損、8月21日に場内からの雨水等の排水管が破損していることも確認。

※場内に滞水があるが、埋立地内にとどまっており周辺環境への影響はない。電力の早期復旧に向けて東北電力と調整中 (最短で8月26日復旧見込み)。放流管については、道路の復旧に併せて、現況復旧の予定。

- ・災害廃棄物への対応状況について

外ヶ浜町

8月5日 仮置場の状況等を確認。

8月12日 被災状況や仮置場の状況等を確認し、町役場にて災害廃棄物の処理方法等について検討。

8月15日 町からの要請を受け、災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定書 (以下「協定書」という。) に基づき、青森県産業資源循環協会 (以下「産資協」という。) へ協力を要請。

鱒ヶ沢町

8月12日 仮置場の状況等を確認。

8月15日 町からの要請を受け、協定書に基づき、産資協へ協力を要請。

8月16日、18日、19日 被災状況や仮置場の状況等を確認し、町役場にて災害廃棄物の処理方法等について検討。

深浦町

8月15日 仮置場の状況等を確認。

8月17日 被災状況等を確認し、現場にて町職員等と災害廃棄物の処理方法等について検討。

- ・県民の森 (青森市浪岡大釈迦) の登山道

8月10日午後3時頃、複数箇所でおこし土砂が流出していることが確認されたため、同時刻から安全確保のため登山道を通行止め。

8月17日 (水)、登山道4本のうち、2本 (アカゲラの道、ミズバショウの道) については通行止めを解除。残る2本 (サワグルミの道、マンガンの道) については通行止め

を継続。

○健康福祉部関係

・社会福祉施設関係

| | | | |
|-------|---------|------|----|
| 五所川原市 | 高齢者福祉施設 | 浸水被害 | 2件 |
| | 障害者福祉施設 | 浸水被害 | 4件 |
| 外ヶ浜町 | 児童福祉施設 | 浸水被害 | 1件 |
| 鱒ヶ沢町 | 児童福祉施設 | 浸水被害 | 1件 |
| 中泊町 | 高齢者福祉施設 | 浸水被害 | 3件 |

・医療施設関係

| | | | |
|------|------|------|----|
| 鱒ヶ沢町 | 医療機関 | 浸水被害 | 6件 |
| | 薬局等 | 浸水被害 | 5件 |

○農林水産部関係（調査中）

実被害面積や被害額等の詳細を精査中。

<農作物関係>〔被害市町村：29市町村〕

・水稲

被害市町村：19市町村

（青森市、今別町、弘前市、黒石市、平川市、大鰐町、西目屋村、三戸町、田子町、五所川原市、つがる市、板柳町、鶴田町、中泊町、鱒ヶ沢町、深浦町、十和田市、六戸町、東北町）

被害状況：冠水、浸水、土砂流入

被害面積・被害額：調査中

・畑作物（大豆、そば）

被害市町村：22市町村

（青森市、平内町、外ヶ浜町、蓬田村、弘前市、平川市、大鰐町、田舎館村、西目屋村、八戸市、五戸町、田子町、五所川原市、つがる市、板柳町、鶴田町、中泊町、鱒ヶ沢町、十和田市、東北町、むつ市、野辺地町）

被害状況：冠水、浸水

被害面積・被害額：調査中

・野菜

被害市町村：16市町村

（青森市、弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、田子町、五所川原市、つがる市、板柳町、鶴田町、中泊町、十和田市、おいらせ町、東北町、むつ市、野辺地町）

被害状況：冠水、浸水

被害面積・被害額：調査中

・りんご

被害市町村：11市町村

（青森市、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、五所川原市、つがる市、板柳町、鶴田町）

被害状況：冠水、浸水、土砂流入

被害面積・被害額：調査中

<畜産関係>〔被害市町村：2市町〕

- ・牧場敷地 崩落2件（深浦町1、むつ市1）

<林業関係>〔被害市町村：11市町村〕

- ・林道 土砂流入1件（深浦町1）
法面崩壊8件（中泊町2、むつ市1、弘前市1、黒石市1、西目屋村3）
路肩崩壊13件（中泊町3、むつ市1、弘前市6、西目屋村3）
路面洗堀1件（むつ市1）
- ・治山施設 治山ダム埋戻土流出1件（青森市1）
- ・林地 崩壊14件（今別町1、新郷村2、むつ市2、佐井村1、弘前市1、黒石市3、平川市4）

<農地・農業用施設関係>

〔被害市町村：21市町村〕

- ・農地（田・畑）
法面崩壊70件
（平内町2、鱒ヶ沢町7、六戸町2、田子町2、東北町1、つがる市3、深浦町5、五所川原市11、新郷村1、青森市5、大鰐町8、外ヶ浜町9、西目屋村12、おいらせ町2）
土砂堆積31件
（田子町3、東北町1、鱒ヶ沢町11、つがる市3、外ヶ浜町3、今別町1、西目屋村7、五所川原市2）
- ・農道
崩落等26件
（青森市8、弘前市2、鱒ヶ沢町4、深浦町1、東北町1、おいらせ町2、大鰐町2、つがる市2、平内町3、外ヶ浜町1）
法面崩落17件
（青森市4、鱒ヶ沢町7、外ヶ浜町3、五所川原市1、中泊町1、東通村1）
- ・ため池
決壊等4件（中泊町2、弘前市1、深浦町1）
側道崩れ1件（中泊町1）
法面崩落2件（弘前市2）
洪水吐損壊1件（青森市1）
- ・水路
損壊3件（鱒ヶ沢町1、つがる市1、青森市1）
土砂堆積39件
（東北町1、鱒ヶ沢町6、深浦町2、中泊町2、つがる市2、青森市1、五所川原市14、外ヶ浜町5、今別町3、七戸町1、おいらせ町1、むつ市1）
護岸浸食等3件（青森市2、平内町1）
法面崩壊13件（深浦町2、五所川原市3、つがる市2、青森市2、西目屋村4）
沈下1件（板柳町1）
- ・頭首工
破損2件（鱒ヶ沢町1、深浦町1）
擁壁破損1件（五所川原市1）
流木等堆積4件（中泊町1、外ヶ浜町2、むつ市1）
- ・揚水機
ポンプ損傷1件（五所川原市1）

<水産関係>〔被害市町村：3市町〕

- ・養殖施設 浸水5件（鱒ヶ沢町2、深浦町2、むつ市1）

<漁港関係>〔2市村〕

- ・漁港 流木流入2件（佐井村2）、土砂流入1件（五所川原市1）

○商工労働部関係

- ・鉱山処理施設

西目屋村 おつごうざんもとやま尾太鉱山本山処理施設 かみおつござわ上尾太沢地区

被害額 約55,000千円（現在判明分）

河川護岸一部流出、坑廃水導水管一部破損による未処理坑廃水流出。
（推定流出量約0.43m³/分）

※8月26日までに導水管の仮復旧工事に着手予定。1～2週間程度で仮復旧工事が完了する見込み。

湯ノ沢川下流の簡易水質検査を実施したところ、基準値を下回っており、直ちに影響がある状況ではない。弘前市によると、樋の口浄水場の原水と浄水処理後の水の水質検査を1日2回実施しており、異常は無く安全であることが確認されているとのこと。

- ・鱒ヶ沢町

被害件数 商工業施設 73件（浸水71件、車両冠水2件）
被害額 436,150千円（現在判明分）

- ・深浦町

被害件数 商工業施設 9件（浸水7件、盛土欠損1件、事業用車両冠水1件）
被害額 調査中

- ・中泊町

被害件数 商工業施設 9件（全て浸水及び停電）
被害額 調査中

○観光国際戦略局関係

- ・宿泊施設の状況

弘前市1（浸水）、鱒ヶ沢町2（浸水）、深浦町2（浸水1、土砂流入1）

○教育庁関係

- ・学校施設

県立五所川原工業高等学校 野球場冠水

- ・社会教育施設

鱒ヶ沢町立舞戸公民館 床上浸水、エレベータ故障

三内丸山遺跡センター 敷地法面一部崩落

- ・文化財

弘前市 史跡津軽氏城跡堀越城跡三之丸東端法面の一部崩壊（国史跡指定地内）

3 これまで県の行った措置

8月 9日 午後 5時45分 令和4年8月3日からの大雨に係る青森県災害対策本部会議

- 「令和4年8月3日の大雨に係る災害対策本部」から「令和4年8月3日からの大雨に係る災害対策本部」に移行
- 西北地域県民局職員が深浦町役場、鱒ヶ沢町役場、五所川原市役所、つが

- 市役所、鶴田町役場、中泊町役場、板柳町役場で情報収集
 - 中南地域県民局職員が弘前市役所で情報収集
 - 下北地域県民局職員がむつ市役所で情報収集
 - 危機管理局職員が鱒ヶ沢町役場で情報収集
 - 青森県防災ボランティア情報センターを設置
 - 青森県社会福祉協議会と連携し、被災市町村の防災ボランティアセンターの設置状況を確認
 - 外ヶ浜町 8月 9日、災害ボランティアセンターを設置
 - 鱒ヶ沢町 8月12日、災害ボランティアセンターを設置
 - 弘前市 8月13日、災害ボランティアセンターを設置
 - 五所川原市8月14日、災害ボランティアセンターを設置
 - 中泊町 8月15日、災害ボランティアセンターを設置
 - 弘前市、五所川原市、つがる市、平川市、外ヶ浜町、鱒ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町に対し、災害救助法適用
 - 支援物資（食料、飲料、毛布、消毒液）を提供（8月9日～8月14日）
 - ※対象（延べ）：五所川原市、鱒ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町
 - 青森県消防相互応援隊の応援
 - 8/9 17:00 鱒ヶ沢消防本部：青森消防本部へ県内応援要請あり
 - 18:00 青森消防本部：指揮支援隊（1隊4名）を鱒ヶ沢消防署へ先遣隊として派遣
 - 19:00 青森消防本部：出動応援隊決定（14隊50名）
 - 19:20 指揮支援隊：鱒ヶ沢消防署到着。情報収集開始。
 - 8/10 05:30 各出動応援隊：活動開始。鱒ヶ沢消防と合同で鱒ヶ沢駅周辺世帯の安否確認
 - 07:00 各出動応援隊：活動終了。
 - 09:10 鱒ヶ沢消防本部：青森消防本部へ県内応援隊の引揚げ決定通知。
 - 8月9日付けで各地域県民局県税部へ、被災者に係る県税の減免等について、地方税法及び県税条例の規定に基づき適切な措置を講ずるよう通知。
 - 8月10日付けで各地域県民局県税部へ、被災者に係る県税の減免等について、「特別災害による県税の減免に関する特別措置要綱」に基づき適切な措置を講ずるよう通知。
 - 8月10日から、民間のふるさと納税ポータルサイトを通じて、今般の大雨水害に対する青森県への寄附受付を開始。
 - 各市町村へ、8月3日の大雨の被災者に係る市町村税の減免等について、地方税法及びこれに基づく条例の規定に基づき適切な措置を講ずるよう通知
- 8月10日 午後 5時30分 第2回令和4年8月3日からの大雨に係る青森県災害対策本部会議
- 本庁・地域県民局職員が市町村で情報収集（弘前市、五所川原市、つがる市、鱒ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町）
 - 8月10日、県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金」の「災害枠」

に、今般の災害を指定

- 8月8日付けで青森県農業共済組合組合に対して、共済金の早期支払及び収入保険に係るつなぎ融資の周知等を要請。
- 8月10日付けで青森県農業協同組合中央会、各JA等へ、被害農業者等が利用できる農業制度資金について周知等を要請。
- 各市町村へ、8月3日からの大雨の被災者に係る市町村税の減免等について、地方税法及びこれに基づく条例の規定に基づき適切な措置を講ずるよう通知

8月11日

- 本庁・地域県民局職員が市町村で情報収集（弘前市、五所川原市、むつ市、つがる市、鱒ヶ沢町、深浦町、中泊町）

8月12日

- 本庁・地域県民局職員が市町村で情報収集（弘前市、五所川原市、外ヶ浜町、今別町、鱒ヶ沢町、深浦町、中泊町、佐井村）
- 8月12日に、災害救助法が適用された14市町村に対して、普通交付税9月交付分の一部の繰上げ交付を実施（入金日は15日予定）
- 災害救助法が適用された14市町村において、災害により運転免許証又は運転経歴証明書を紛失等した者に係る再交付手数料を全額免除。また、免除開始までに再交付を行った者には、その手数料を還付。（期間：令和4年8月9日～令和5年1月31日）
- 五所川原市及び鱒ヶ沢町に対し罹災証明交付に係る家屋の被害認定調査の説明会を開催

8月13日

- 本庁職員が深浦町役場で情報収集
- 8月12日、被災地域の給油所等の被害状況を確認し、関係機関等に対し災害時の重要施設及び緊急車両への燃料供給に係る手続きについて周知

8月14日

- 本庁職員が深浦町役場で情報収集

8月15日 午後 4時30分 第3回令和4年8月3日からの大雨に係る青森県災害対策本部会議

- 本庁職員が深浦町役場で情報収集
- 地域県民局職員が町で情報収集（外ヶ浜町、鱒ヶ沢町）
- 災害救助法適用市町村を対象に、災害救助法説明会（内閣府主催）をオンライン上で開催し、制度概要及び救助の進め方等について説明

8月16日

- 本庁職員が深浦町役場で情報収集
- 深浦町に対し罹災証明交付に係る家屋の被害認定調査の説明会を開催（オンライン）

8月17日

- 被災市町村から要請があった場合に、被災者に対し県公舎を提供することを周知。

8月18日

- 特に被害が大きい東青・中南・西北地域県民局において、「農業経営相談窓口」の受付時間を拡大し、休日の相談に対応。

8月19日

- 鱒ヶ沢町に対して知事部局公舎3戸を提供（無償貸付）

8月21日

- 知事が中泊町、つがる市、鱒ヶ沢町及び深浦町を現地視察

8月23日

- 副知事が今別町及び外ヶ浜町を現地視察

| 報道機関用提供資料 | |
|------------|---|
| 担当課 担当者 | 危機管理局防災危機管理課 危機管理対策G 総括主幹 成田 輝彦 |
| 電話番号 | 危機管理局防災危機管理課 直通：017-734-9180 内線：4120 |
| 報道監 | 危機管理局 次長 築田 潮 |

避難指示等発令・避難所の状況 (8月23日13時00分時点)

| 市町村名 | 市町村の態勢 | | | 避難情報 | | | | | | |
|-------|------------|--------|------|--------|-----------|-----|------|------|-------|------|
| | 設置日時 | 本部名称 | 解散日時 | 発令情報 | 発令日時 | 開設数 | 対象世帯 | 対象者数 | 現避難者数 | 解除日時 |
| 青森市 | 8/12 13:30 | 災害対策本部 | | | | | | | | |
| 弘前市 | 8/9 17:00 | 災害対策本部 | | | | | | | | |
| 八戸市 | | | | | | | | | | |
| 黒石市 | 8/9 12:00 | 災害警戒本部 | | | | | | | | |
| 五所川原市 | 8/9 19:40 | 災害対策本部 | | | | | | | | |
| 十和田市 | | | | | | | | | | |
| 三沢市 | | | | | | | | | | |
| むつ市 | | | | | | | | | | |
| つがる市 | 8/9 16:30 | 災害対策本部 | | | | | | | | |
| 平川市 | 8/9 15:30 | 災害対策本部 | | | | | | | | |
| 平内町 | | | | | | | | | | |
| 今別町 | 8/12 11:45 | 災害警戒本部 | | | | | | | | |
| 蓬田村 | 8/9 15:30 | 災害警戒本部 | | | | | | | | |
| 外ヶ浜町 | 8/9 16:00 | 災害対策本部 | | 高齢者等避難 | 8/14 6:00 | 1 | 30世帯 | 62人 | 22人 | |
| 鱒ヶ沢町 | 8/9 7:30 | 災害対策本部 | | | | | | | | |
| 深浦町 | 8/10 8:40 | 災害対策本部 | | | | | | | | |
| 西目屋村 | | | | | | | | | | |
| 藤崎町 | | | | | | | | | | |
| 大鰐町 | | | | | | | | | | |
| 田舎館村 | | | | | | | | | | |
| 板柳町 | | | | | | | | | | |
| 鶴田町 | 8/9 14:30 | 災害対策本部 | | | | | | | | |
| 中泊町 | 8/9 16:00 | 災害対策本部 | | | | | | | | |
| 野辺地町 | | | | | | | | | | |
| 七戸町 | | | | | | | | | | |
| 六戸町 | | | | | | | | | | |
| 横浜町 | | | | | | | | | | |
| 東北町 | | | | | | | | | | |
| 六ヶ所村 | | | | | | | | | | |
| おいらせ町 | | | | | | | | | | |
| 大間町 | | | | | | | | | | |
| 東通村 | | | | | | | | | | |
| 風間浦村 | | | | | | | | | | |
| 佐井村 | | | | | | | | | | |
| 三戸町 | | | | | | | | | | |
| 五戸町 | | | | | | | | | | |
| 田子町 | | | | | | | | | | |
| 南部町 | | | | | | | | | | |
| 階上町 | | | | | | | | | | |
| 新郷村 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 1 | 30世帯 | 62人 | 22人 | |

(別紙2)

8月9日の大雨への対応について（県土整備部）

令和 4 年 8 月 23 日 13 時 00 分 現在

| 部局名 (担当課) | これまでとった措置など | 今後の対応 |
|--------------|--|--|
| 整備企画課 | リエゾン派遣 深浦町役場で情報収集（～19日） 鱒ヶ沢町役場で情報収集（～19日） 中泊町役場で情報収集（～19日） | 引き続き、庁内で情報収集を実施 |
| 道路課 | 8月9日からの大雨による規制区間、全67区間中 規制中 19区間（±0） 片側交互通行 5区間（±0） 規制解除済43区間（±0） ※ 8月3日からの大雨により8月9日時点で全面通行規制となっていた8区間を含む。 | |
| | 8月9日～ 全面通行規制 | |
| ① 冠水・土砂流出 | 国道101号 深浦町北金ヶ沢 L=0.5km 同上 | 8月16日 15:00 片側交互通行 |
| ⑩ 土砂流出 | (一) 相馬常盤野線 西目屋村白沢 L=4.7km 弘前市百沢 | 解除未定（迂回路：弘前岳鱒ヶ沢線ほか） 8月9日12:00より、全面通行止めを開始 |
| ⑪ 土砂流出 | (一) 相馬常盤野線 弘前市沢田 L=6.2km 西目屋村田代 | 解除未定（迂回路：関ヶ平五代線ほか） 8月9日14:00より、全面通行止めを開始 |
| ⑫ 土砂流出・冠水 | 国道101号 深浦町大字黒崎 L=2.3km 同上 | 解除未定（迂回路：町道※大型車不可） 8月9日14:00より、全面通行止めを開始 |
| ⑮ 路盤流出 | (一) 増田浅虫線 平内町増田 L=3.0km 青森市浅虫 | 解除未定（迂回路：国道4号） 8月8日12時から事前通行規制（8月3日大雨規制からの継続） |
| ⑯ 路盤流出 | (一) 清水川滝沢野内 平内町外童子 L=13.4km 青森市滝沢 | 解除未定（迂回路：国道4号） 8月8日12時から事前通行規制（8月3日大雨規制からの継続） |
| ⑰ 土砂流出 | (一) 岩崎深浦線 深浦町中山峠 L=5.8km 深浦町深浦 | 解除未定（迂回路：国道101号） 8月8日12時から事前通行規制（8月3日大雨規制からの継続） |
| ⑲ 冠水→土砂流出 | (一) 種里町柳田線 深浦町大字岩坂 L=0.8km 同上 | 8月17日 13:00 片側交互通行 |
| ⑳ 冠水→土砂流出 | (一) 十二湖公園線 深浦町松神 L=2.7km 同上 | 解除未定（迂回路：町道→なし） 8月10日8:00より、全面通行止めを開始 |
| ㉑ 道路崩落 | (主) 屏風山内真部線 五所川原市金木町喜良市 L=19.0km 青森市清水 | 8月19日12:00より、片側交互通行（※大型車通行不可） 8月10日9:00より、全面通行止めを開始 |

| 部局名 (担当課) | これまでとった措置など | | 今後の対応 |
|---------------------------|--------------|--|---|
| | ④① 道路崩落 | (主) 青森五所川原線 青森市天田内 L=16.6km 五所川原市飯詰 | 解除未定 (迂回路: 五所川原金木線ほか) 8月10日15:00より、全面通行止め |
| | ④④ 法面崩壊 | 国道339号 中泊町中小泊山国 L=11.0km 外ヶ浜町三厩龍浜 | 解除未定 8月10日18:30より、全面通行止め |
| | ④⑤ 土砂崩れ | (一) 権現崎線 中泊町大字小泊字 L=0.6km 同上 | 解除未定 (迂回路: 国道339号ほか) 8月10日22:00より、全面通行止め |
| | ④⑥ 路肩崩壊 | 国道338号 佐井村野平 L=18.2km むつ市脇野沢源藤 | 解除未定 (迂回路: 川内佐井線ほか) 8月11日15:00より、全面通行止め |
| | ④⑦ 道路陥没 | (一) 薬研佐井線 むつ市大畑町赤滝 L=20.8km 佐井村古佐井川目 | 解除未定 (迂回路: 川内佐井線ほか) 8月11日17:30より、全面通行止め |
| | 51 土砂流出 | 国道280号 外ヶ浜町平館元宇 L=3.6km 今別町奥平部 (町) | 解除未定、8月13日9:45山崎地区解消 8月12日8:30 8月13日4:30より全面通行止め |
| | 52 路面洗掘 | (一) 酸ヶ湯黒石線 黒石市大川原 L=18.1km 黒石市高館 | 解除未定 (迂回路: なし) 8月12日8:00より、全面通行止め |
| | 53 車道片側崩落・冠水 | 国道101号 深浦町大字沢辺 L=0.1km 同上 | 8月12日 17:00 片側交互通行 |
| 前回 (8月22日13時時点) までの規制解除済み | | | 計41区間 / 59区間 |
| 8月3日～ 全面通行規制 | | | |
| | (2) 土砂流出 | 国道339号 外ヶ浜町梨ノ木間トンネル L=0.2km 外ヶ浜町鑄泊トンネ | 8月12日9:00 片側交互通行 |
| | (3) 土砂流出 | (主) 岩崎西目屋弘 深浦町西岩崎山 前線 (岩崎ゲート) L=40.6km 西目屋村津軽峠 | 解除未定 (迂回路: 国道101号ほか) |
| | (4) 土砂流出・倒木 | (一) 西目屋二ツ井線 西目屋村砂子瀬 L=14.8km 秋田県境 | 解除未定 (迂回路: 国道101号ほか) |
| | (6) 土砂流出 | (一) 三厩小泊線 外ヶ浜町三厩増川 L=10.7km 中泊町小泊 | 解除未定 (迂回路: 国道339号ほか) |
| | (7) 土砂流出 | (一) 三厩小泊線 中泊町中小泊山国有林 L=9.7km 中泊町南小泊山国有林 | 解除未定 (迂回路: 国道339号ほか) |
| | (8) 土砂流出 | (主) 岩崎西目屋弘 西目屋村津軽峠 前線 L=8.7km 西目屋村暗門 | 解除未定 (迂回路: 国道101号ほか) |
| 前回 (8月22日13時時点) までの規制解除済み | | | 計2区間 / 8区間 |
| 河川砂防課 | 【県管理河川】 | | 警戒態勢継続中 |

| 部局名 (担当課) | これまでとった措置など | 今後の対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----------------------|------|------|----|---|-----|------|------|------|----|---|-----|------|-----|-----|----|---|-----|------|-----|-----|----|---|-----|------|-----|-----|----|---|-----|---------------|-----|-----|----|---|-----|---------------|-----|----|---|-----|-----------------------|-----|----|---|---|------|-----|----|---|-----|------|-----|----|-------------|-----|------|------|----|---|-----|------|---|
| | <p>氾濫危険水位を越えた河川数 7河川 (中村川、蟹田川、浪岡川、松野木川、金木川、大蜂川、熊原川) (うち現在も越えている河川数 0河川)</p> <p>土砂災害警戒情報発表 24市町村 (うち現在も発表中の市町村 0市町村)</p> <p>洪水調節実施ダム 6ダム (うち現在も実施中のダム 0ダム)</p> <p>○浸水被害等(判明分)</p> <table border="1" data-bbox="396 635 1765 1197"> <thead> <tr> <th>水系</th> <th>河川</th> <th>浸水原因</th> <th>浸水家屋数(約戸)</th> <th>浸水面積(約ha)</th> <th>対応状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中村川</td> <td>中村川</td> <td>溢水</td> <td>445</td> <td>200</td> <td>浸水解消 応急作業済(土のう等設置)</td> </tr> <tr> <td>大童子川</td> <td>大童子川</td> <td>溢水</td> <td>無</td> <td>0.8</td> <td>浸水解消</td> </tr> <tr> <td>小童子川</td> <td>小童子川</td> <td>溢水</td> <td>無</td> <td>0.1</td> <td>浸水解消</td> </tr> <tr> <td>鳴沢川</td> <td>鳴沢川</td> <td>溢水</td> <td>無</td> <td>0.8</td> <td>浸水解消</td> </tr> <tr> <td>赤石川</td> <td>赤石川</td> <td>溢水</td> <td>無</td> <td>0.4</td> <td>浸水解消</td> </tr> <tr> <td>馬淵川</td> <td>猿辺川</td> <td>溢水</td> <td>無</td> <td>0.6</td> <td>応急作業済(土のう等設置)</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">岩木川</td> <td>中里川</td> <td>破堤</td> <td>無</td> <td>100</td> <td>浸水解消 応急作業済</td> </tr> <tr> <td>山田川</td> <td>破堤</td> <td>無</td> <td>300</td> <td>浸水解消 応急作業中(土のう等設置)</td> </tr> <tr> <td>大秋川</td> <td>溢水</td> <td>無</td> <td>1</td> <td>浸水解消</td> </tr> <tr> <td>相内川</td> <td>溢水</td> <td>無</td> <td>調査中</td> <td>浸水解消</td> </tr> <tr> <td>尾別川</td> <td>溢水</td> <td>(要配慮者施設 2棟)</td> <td>調査中</td> <td>浸水解消</td> </tr> <tr> <td>宮野沢川</td> <td>溢水</td> <td>無</td> <td>調査中</td> <td>浸水解消</td> </tr> </tbody> </table> | 水系 | 河川 | 浸水原因 | 浸水家屋数(約戸) | 浸水面積(約ha) | 対応状況 | 中村川 | 中村川 | 溢水 | 445 | 200 | 浸水解消 応急作業済(土のう等設置) | 大童子川 | 大童子川 | 溢水 | 無 | 0.8 | 浸水解消 | 小童子川 | 小童子川 | 溢水 | 無 | 0.1 | 浸水解消 | 鳴沢川 | 鳴沢川 | 溢水 | 無 | 0.8 | 浸水解消 | 赤石川 | 赤石川 | 溢水 | 無 | 0.4 | 浸水解消 | 馬淵川 | 猿辺川 | 溢水 | 無 | 0.6 | 応急作業済(土のう等設置) | 岩木川 | 中里川 | 破堤 | 無 | 100 | 浸水解消 応急作業済 | 山田川 | 破堤 | 無 | 300 | 浸水解消 応急作業中(土のう等設置) | 大秋川 | 溢水 | 無 | 1 | 浸水解消 | 相内川 | 溢水 | 無 | 調査中 | 浸水解消 | 尾別川 | 溢水 | (要配慮者施設 2棟) | 調査中 | 浸水解消 | 宮野沢川 | 溢水 | 無 | 調査中 | 浸水解消 | <p>被害状況調査中</p> <p>引き続き被害状況を確認し、必要に応じて応急対策を講じる</p> |
| 水系 | 河川 | 浸水原因 | 浸水家屋数(約戸) | 浸水面積(約ha) | 対応状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中村川 | 中村川 | 溢水 | 445 | 200 | 浸水解消 応急作業済(土のう等設置) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大童子川 | 大童子川 | 溢水 | 無 | 0.8 | 浸水解消 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小童子川 | 小童子川 | 溢水 | 無 | 0.1 | 浸水解消 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鳴沢川 | 鳴沢川 | 溢水 | 無 | 0.8 | 浸水解消 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤石川 | 赤石川 | 溢水 | 無 | 0.4 | 浸水解消 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬淵川 | 猿辺川 | 溢水 | 無 | 0.6 | 応急作業済(土のう等設置) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩木川 | 中里川 | 破堤 | 無 | 100 | 浸水解消 応急作業済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 山田川 | 破堤 | 無 | 300 | 浸水解消 応急作業中(土のう等設置) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大秋川 | 溢水 | 無 | 1 | 浸水解消 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 相内川 | 溢水 | 無 | 調査中 | 浸水解消 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 尾別川 | 溢水 | (要配慮者施設 2棟) | 調査中 | 浸水解消 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 宮野沢川 | 溢水 | 無 | 調査中 | 浸水解消 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>○公共土木施設被害等(判明分)</p> <p>県</p> <p>河川 41河川(112箇所) 道路 64箇所 砂防 1箇所 急傾斜 1箇所</p> <p>市町村</p> <p>河川 12河川(21箇所)</p> | <p>詳細については調査中</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 部局名 (担当課) | これまでとった措置など | 今後の対応 |
|--------------|---|--|
| 港湾空港課 | 道路 57箇所 橋梁 1箇所 下水道 1箇所 公園 1箇所 通行規制 ○青森港 事前通行規制 | |
| | 臨港道路1号線（側道）青森市新田1丁目 L=0.4km 青森市新田3丁目 | 8月9日17:00より、全面通行止めを開始 8月10日5:00に、通行止めを解除 |
| 都市計画課 | 維持管理業務対応 ○野辺地港 港内に流木が確認された旨報告あり（町役場経由） 【鰯ヶ沢町：下水道事業】（参考） ・鰯ヶ沢浄化センターの浸水により、一部処理機能停止。 ・人的被害なし。 ・国リエゾンにポンプ排水を要請し、ポンプ車2台によるポンプ排水作業完了。 （ポンプ車は撤収済） ・応急復旧により、水処理を再開。 ・施設の点検、被害状況調査完了。 【深浦町：下水道事業】（参考） ・深浦町大字岩崎地内の下水道管渠損傷。 ・人的被害なし。 ・住民に下水道使用を控えるよう周知。 ・被害状況の調査。 ・応急復旧完了。 | ・野辺地港十符ヶ浦海水浴場にて少量の流木を確認。（被害なし） 港湾の維持管理業務で対応。 ・応急復旧方針の検討。 ・引き続き、情報収集する。 ・引き続き、情報収集する。 |
| 建築住宅課 | ○被災者の住宅確保 ・中泊町 県特定公共賃貸住宅新宮団地の一時提供（家賃減免） 2世帯（8/19入居） | ・引き続き、情報収集する。 |

復旧概要



※速報であり数値等は修正になる可能性があります。

国道101号深浦町黒崎地区の通行止め解除に向けた取り組み

- 国道101号深浦町黒崎地区において、8月9日大雨による土砂崩落に伴う全面通行止めが発生。
- 町道活用により普通車の通過は可能であるが、大型車の通行が分断された状態。
- 8月11日には被害状況調査を実施、8月12日からは現地仮払い等、復旧準備に着手。
- 8月15日から土砂撤去作業を開始、8月25日中には片側交互通行で交通解放見込み。



※速報であり数値等は修正になる可能性があります。

国道280号外ヶ浜町平館元宇田地区の通行止め解除に向けた取り組み

- 国道280号外ヶ浜町平館元宇田地区で土砂崩落が発生した。
- 被災直後の8月12日から土砂・流木の撤去作業を開始。
- 撤去作業を早急に進めたが、8月18日からの降雨により再度、土砂崩落が発生した。
- 現在、元宇田地区の通行止の早期解消のために、再度の土砂・流木の撤去及び湧水の切り回し作業を行っている。


被災箇所 外ヶ浜町平館元宇田



※速報であり数値等は修正になる可能性があります。

中村川被災状況及び応急対応状況

- 中村川水系中村川で溢水が発生し、市街地約200ha、445戸が浸水。
- 平成25年9月の既往最高水位を約50cm超える最高水位を観測。
- 被災後直ちに地元建設業者が復旧作業に着手、護岸崩壊部に大型土のう設置済。
- 鯨ヶ沢浄化センターについては、国交省ポンプ車2台による内水排水作業により、浸水解消済。




※速報であり数値等は修正になる可能性があります。

中里川破堤による浸水状況及び応急対応状況

- 岩木川水系中里川で延長約30m破堤、約100haの農地が浸水。
- 被災後直ちに地元建設業者が応急仮締切に着手し、8月23日に作業完了。
- 国交省ポンプ車2台他による排水作業により浸水解消済。

① 浸水状況 8月10日



② 浸水解消 8月15日



③ 応急仮締切 完了 8月23日



※速報であり数値等は修正になる可能性があります。

山田川(田光沼)破堤等による浸水状況及び応急対応状況

- 田光沼西側堤防の一部(約50m)が破堤し浸水が発生。また田光沼東側では内水氾濫により浸水が発生。
- 農林水産部側では排水を実施、県土整備部では破堤箇所の復旧に着手し、浸水は解消。
- 県農林水産部と県土整備部は、早期効果発現のため「浸水解消プロジェクトチーム」を組織。

農林水産部・県土整備部 浸水解消プロジェクトチーム

最大限の効果を発揮するため連携対応

農林水産部：排水機場の運転，農水省ポンプによる排水 / 県土整備部：破堤箇所の締切

①破堤状況 8/10



②浸水状況 8/15



③浸水解消 8/22



応急仮締切及び土地改良区等による排水作業により浸水解消



④農水省ポンプによる排水(農林) 8/14



⑤応急仮締切作業状況(県土) 8/23



※速報であり数値等は修正になる可能性があります。 ※国土地理院の地理院地図に浸水範囲等を加筆